

OMP40-2 sonda per macchine utensili a trasmissione ottica



Specifiche

| Applicazione principale | | Misura e centratura pezzo su centri di lavoro medio-piccoli e macchine multitasking di piccole dimensioni. | |
|---|-------------------|---|---|
| Peso senza cono (batterie incluse) | | 250 g | |
| Tipo di trasmissione | | Trasmissione ottica a infrarossi a 360° (modulata o standard) | |
| Stili consigliati | | Ceramica, lunghezza da 50 a 150 mm | |
| Metodo di accensione/metodi di spegnimento | | Accensione ottica | Spegnimento ottico Spegnimento a timer |
| Durata della batteria (2 × ½AA 3,6 V al litio cloruro di tionile) | Durata in standby | 1500 giorni al massimo, in base al tipo di accensione/spegnimento. | |
| | Utilizzo continuo | 1350 ore al massimo, in base al tipo di accensione/spegnimento. | |
| Portata operativa | | Fino a 5 m | |
| Ricevitore/interfaccia compatibile | Modulata | OMI-2, OMI-2T, OMI-2H, OMI-2C oppure OMM-2 / OMM-2C con OSI / OSI-D | |
| | Standard | OMI o OMM con MI 12 | |
| Direzioni di rilevamento | | ± X, ± Y, +Z | |
| Ripetibilità unidirezionale | | 1.00 μm 2σ ¹ | |
| Forza di deflessione dello stilo ²³ XY bassa forza XY forza alta Z | | 0,50 N, 51 gf 0,90 N, 92 gf 5,85 N, 597 gf | |
| Oltrecorsa dello stilo | | Piano XY Piano +Z | ±12,5° 6 mm |
| Ambiente | | | |
| Classificazione IP | | IPX8, BS EN 60529:1992+A2:2013 | |
| Classificazione IK (tipica) OMP40-2 e OMP40-2LS OMP40M | | IK01 BS EN IEC 62262: 2002+A1:2021 [per la finestra di vetro] IK02 BS EN IEC 62262: 2002+A1:2021 [per la finestra di vetro] | |
| Temperatura di stoccaggio | | Da –25 a +70 °C | |
| Temperatura di funzionamento | | Da +5 a +55 °C | |
| Uso in ambienti interni/esterni | | Uso in ambienti interni | |
| Altitudine | | ≤3000 m | |
| Umidità relativa | | Dal 5% al 95% | |
| Ambienti umidi | | Sì, acqua/olio/refrigerante | |
| Grado di inquinamento | | Livello 2 | |
| and an inquinament | | Livolio Z | |

Le specifiche prestazionali sono testate a una velocità standard di 480 mm/min con uno stilo di 50 mm di lunghezza. Una velocità sensibilmente più elevata può essere possibile, a seconda delle esigenze dell'applicazione.




Per forza di deflessione si intende la forza esercitata dallo stilo sul componente quando la sonda emette un segnale. Si tratta di un fattore critico in alcune applicazioni. La forza massima applicata si presenta dopo il punto di deflessione (oltrecorsa). Il valore della forza dipende da variabili correlate, fra cui la velocità di misura e la decelerazione della macchina.


³ Queste sono le impostazioni di fabbrica; non si possono apportare modifiche manuali.



Dimensioni della sonda OMP40-2



Installazione della sonda OMP40-2 con interfaccia OMI-2/ OMI-2T/OMI-2H oppure ricevitore OMM-2 con interfaccia OSI/ OSI-D





Campo operativo se OMP40-2 viene utilizzata con un'interfaccia OMI-2, OMI-2T, OMI-2H oppure con il ricevitore OMM-2 (trasmissione modulata)


La sonda OMP40-2 ha un campo di trasmissione a 360° sulle portate indicate di seguito.

Il sistema deve essere posizionato in modo da raggiungere la portata ottimale sull'intera corsa dell'asse della macchina.

OMP40-2 e i ricevitori ottici possono deviare dall'asse ottico, purché i coni di luce opposti si sovrappongano sempre ai ricetrasmettitori e si trovino nel reciproco campo visivo.


Le superfici riflettenti naturali all'interno della macchina possono incidere sulla portata di trasmissione del segnale.

I residui di refrigerante che si accumulano sul ricevitore incidono negativamente sulle prestazioni della trasmissione. Pulire con la massima frequenza per mantenere il livello ottimale di trasmissione.





Installazione della sonda OMP40-2 con un ricevitore OMM-2C e interfaccia OSI/OSI-D





Pubblicato:11.2025


Prestazioni della sonda OMP40-2 con ricevitore OMM-2C e interfaccia OSI/OSI-D

AVVISO: Prima di rimuovere i pannelli di copertura, verificare che la macchina utensile sia in una condizione di sicurezza e che l'alimentazione sia disconnessa. Gli switch devono essere regolati solo da personale qualificato.

Il ricevitore OMM-2C deve essere montato quanto più vicino possibile al mandrino della macchina.

Durante l'installazione del ricevitore OMM-2C, è importante che l'anello di guarnizione sigilli accuratamente il bordo del foro in cui andrà inserito il corpo del ricevitore OMM-2C.

I diodi della sonda OMP40-2 e del ricevitore OMM-2C devono trovarsi all'interno dei rispettivi campi visivi e dei campi operativi mostrati. Il campo operativo della sonda OMP40-2 è basato su una posizione dell'asse ottico del ricevitore OMM-2C con interfaccia OSI od OSI-D su 0° e viceversa.



Pezzi di ricambio e accessori

È disponibile una serie completa di pezzi di ricambio e accessori. Contattare Renishaw per l'elenco completo.

