

# Cyclone — 完善的逆向工程用模具扫描系统





扫描数据的处理 或输出到 CAD/CAM



功能强大的 CAM 软件 直接生成 CNC 加工程序


# 独立完成扫描过程的一整套系统

扫描是指从未定义的三维 表面采集信息的过程,对 各种复杂形状进行复制。


- 当用户限定了扫描的区 域和方向之后,接触式 或非接触式测头就沿着 未知表面移动。
- 在扫描过程中, 测头沿 着表面移动的同时, 采 集模型表面数据并以数 据点的形式记录。
- 这些数据经过处理后可 以生成 CNC 程序, 用以 加工复制品或变形后的 形状。
- 数据以多种格式输出到 CAD/CAM 系统中作进 一步处理。



原始模型



第二步 数据处理



第一步 数据采集



第三步 加工

## 独立扫描系统的 优点:

- 专用的脱机扫描,不占 用机床加工时间
- 高速扫描, 缩短了从样 品到成品的制造周期
- 测力非常低, 能对易碎、 软性材料进行扫描
- 可用非常细的探针, 扫 描极为细微的特征
- 探针采用磁性连接, 碰 撞时保护测头和工件不 受损坏
- 可配用非接触式激光测 头 (Cyclone 系列 2), 扫描医用或易碎、软性 工件
- 运行安静、清洁,可安 装于办公室环境

# 应用广泛的理想 扫描方法

扫描应用的领域包括:

- 汽车冲模
- 塑料模具
- 铸造
- 眼镜
- 助听器
- 牙科
- 珠宝
- 手表
- 造币和徽章
- 瓶子
- 心脏起搏器
- 人工髋关节
- 假肢
- 鞋类



鞋楦扫描






从二维轮廓自动生 成分型线



汽车刹车板



轮毂



玻璃镇纸





徽章



陈列模特的塑料面孔



巧克力模具


# Cyclone 独立数字化扫描机

Cyclone 扫描机专门设计 用于高速数据采集,与 Renishaw 的逆向工程用 Tracecut 数字化扫描软件 配合使用。


Cyclone 可在普通的办公室/车间环境下工作,对未知表面进行快速自动扫描,无需人为干预。由于机器体积轻巧,因此能够实现非常快的扫描速度。

# Tracecut 采集并处理数据,然后生成CNC 程序或 CAD系统


- Tracecut 软件是 Renishaw 各种扫描系 统的核心——它对数据 采集进行控制,采集的 数据经过处理后,生成 CNC 程序或 CAD 数据 文件。
- Tracecut 包含一个完整的 CAM 软件包,提供了多种功能强大的加工方法,可生成适配不同数控机床的加工程序。
- CAD 数据输出格式包括:
  - IGES 点 /STL 二进制
  - ASCII 数据
  - DXF 网格
  - VDA 点
- 软件还专为主要的 CAD/ CAM 供应商提供了多种 数据输出格式。



Cyclone 独立数字化扫描机



Tracecut 数据采集



Tracecut 数据处理

## 选用接触式传感 器还是非接触式 传感器?



接触式扫描测头

在大多数应用中,通常采用接触式传感器来实现高精度、高质量的表面采集,这种方法比现有的大部分非接触式系统具有以下主要优势:

- 无需对反射表面进行处
- 可精确扫描垂直表面
- 数据密度随工件的形状变化而自动变化,并非固定不变
- 无需人工去除奇异点,可节省大量时间




非接触式激光扫描测头

Renishaw 提供了先进的非接触式激光扫描系统,用于柔性、易碎材料的扫描。

与其他非接触式系统不同 的是,它能自动控制数据 密度,并去除奇异数据点。

# 从样件到成品模具





# 规格及附件

## 设备规格

行程 600 mm x 500 mm x 400 mm

**承重** 200 kg

**重复精度** 5 μm

坐标分辨率 1 μm

扫描速度 最大 3 m/min

测头采集速率 400 点 / 秒

**测力** 1.2 N/mm

碰撞保护 可分离的磁性探针架

重量 162 kg

工作台 带有 M8 螺孔的人造花岗岩

**工作温度** +10° C 至 +38° C

储存温度 -10° C 至 +50° C

环境湿度 20 - 80%

## 设备电气需求

**电源** 90-265 V ac, 47-60 Hz

气源 5.5 - 10 bar (80 -145 psi)

**功率** 80 W

空气流量 40 l/min

噪音 距机器前端 1 米, 离地面 1.6 米处 52 db

# Cyclone 附件

使设备更灵活,可在标准尺寸的机器上扫 描更大、更复杂的工件



• 工作台升高块 使 Z 向扫描空间 从 280 mm 增加 到 400 mm。



• 加长工作台 使用户可以扫描更大的 工件,最大承重 2 吨。



• **自动转台** RX10 转台可以自动旋转 工件。



• 压板组件 方便用户在工作台上装 夹工件。



• 探针组件 组件中包含了 Cyclone 所用的几种常用扫描探 针。



• 防振组件 有4个支脚,有效防止 设备振动,实现高精度 扫描。 香港九龙湾常悦道 11 号 新明大厦 3 楼 4 室 T +852 2753 0638

F +852 2756 8786

E hongkong@renishaw.com

www.renishaw.com.cn



# Renishaw 应用创新 技术,为您提供有效 解决问题的方案

Renishaw 公司是计量领域享有盛誉的领先者,提供高性能并具有卓越性价比的测量解决方案,旨在提高生产率。遍布世界各地的子公司及经销商为用户提供优质服务及技术支持。

Renishaw 产品的设计、开发 及制造均符合 ISO9001 标准。

Renishaw 公司用下列产品和 技术提供革新的解决方案:

- 坐标测量机用测头系统
- 机床用工件找正、对刀及工 件在机检测系统
- 扫描及数字化系统
- 机器性能测量和校准用激光 干涉仪和球杆仪系统
- 用于高精度位置反馈的光栅 系统
- 实验室及过程控制中用于材料无损检测的激光拉曼光谱仪
- 各种工件检测和对刀测头用 探针
- 针对用户要求定制的个性化 应用方案

### Renishaw 应用创新 Renishaw 全球联络方式

#### 澳大利亚

- T +61 3 9521 0922
- E australia@renishaw.com

#### 奥地利

- T +43 2236 379790
- E austria@renishaw.com

#### 巴西

- T +55 11 4195 2866
- E brazil@renishaw.com

#### 加拿大

- T +1 905 828 0104
- E canada@renishaw.com

#### 捷克

- T +420 5 4821 6553
- E czech@renishaw.com

#### 法国

- T +33 1 64 61 84 84
- E france@renishaw.com

#### 德国

- T +49 7127 9810
- E germany@renishaw.com

#### 匈牙利

- T +36 1 262 2642
- E hungary@renishaw.com

#### 印度

- T +91 80 5320 144
- E india@renishaw.com

#### 意大利

- T +39 011 966 10 52
- E italy@renishaw.com

#### 日才

- T +81 3 5366 5315
- E japan@renishaw.com

#### 荷兰

- T +31 76 543 11 00
- E benelux@renishaw.com

#### 波兰

- T +48 22 575 8000
- E poland@renishaw.com

#### #

- T +7 095 231 1677
- E russia@renishaw.com

#### 新加坡

俄罗斯

- T +65 6897 5466
- E singapore@renishaw.com

#### 斯洛文尼亚

- T +386 1 52 72 100
- E mail@rls.si

#### 韩国

- T +82 2 2108 2830
- E southkorea@renishaw.com

#### 西班牙

- T +34 93 663 34 20
- E spain@renishaw.com

#### 瑞典

- T +46 8 584 90 880
- E sweden@renishaw.com

#### 瑞士

- T +41 55 415 50 60
- E switzerland@renishaw.com

#### 革国

- T +44 1453 524524
- E uk@renishaw.com

## 美国

- T +1 847 286 9953
- E usa@renishaw.com

#### 北京办事处

- T +86 (0) 10 8448 5306
- F +86 (0) 10 8448 1528
- E beijing@renishaw.com

#### 上海办事处

- T +86 (0) 21 6353 4897
- F +86 (0) 21 6353 4881
- E shanghai@renishaw.com

#### 台中办事处

- T +886 (0) 4 2251 3665
- F +886 (0) 4 2251 3621
- E taiwan@renishaw.com