

# RGS40-G



**RGS40-G Glass scale installation guide**

**RGS40-G Installationshandbuch für  
Glasmaßstab**

**Guida d'installazione della riga in  
vetro RGS40-G**

**RGS40-G ガラススケールの取付ガイド**

## Patents, Patente, Brevetti, 特許事項

Features of Renishaw's encoder systems and similar products are the subjects of the following patients and patent applications:

Das Zubehör der Wegmess-Systeme und ähnliche Mess-Systeme von Renishaw sind patentrechtlich geschützt und basieren auf folgenden Patenten und Anwendungen:

Le caratteristiche dei sistemi di encoder e dei prodotti simili Renishaw sono il soggetto dei seguenti brevetti e richieste di brevetto:

RG2光学式リニアエンコーダシステムの特性及び関連する製品は、全て 特許関連事項です。

EP 0207121	JP 1549396	US 4959542	EP 0274491	US 4,974,962
EP 0274492	US 4925566	EP 0383901	JP 2,963,926	US 5,088,209
EP 0514081	JP 3,202,316	US 5,241,173	EP 0543513	JP 248,895/1993
US 5,302,820	EP 0748436	US 5,861,953	EP 826138 B	JP 506,211/1999
US 6,051,971	EP 1147377	JP 2003-512,611	US 6,588,333 B1	

## Further Information, Weitere Informationen, Altre informazioni, 詳細情報

For further information, relating to the installation of RGS40-G glass scale, see also the RGS40-G Data sheet (part number L-9517-9120), and RGH40 Installation guide (part number M-9550-0028). These can be downloaded from our website [www.renishaw.com](http://www.renishaw.com) and are also available from your local representative.

This document may not be copied or reproduced in whole or in part, or transferred to any other media or language, by any means without the written prior permission of Renishaw.

The publication of material within this document does not imply freedom from the patent rights of Renishaw plc.

Für weitere Informationen, die Installation des RGS40-G Glasmaßstabes betreffend, siehe auch RGS40-G Datenblatt (L-9517-9122) und das RGH40 Installationshandbuch (M-9550-0028).

Diese können auch von unserer Homepage [www.renishaw.com](http://www.renishaw.com) heruntergeladen oder bei Ihrer Renishaw Vertretung angefragt werden.

Dieses Dokument darf ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung der Renishaw plc weder kopiert noch vollständig oder teilweise abgedruckt oder vervielfältigt sowie auf andere Medien oder Sprachen übertragen werden.

Die Veröffentlichung von Material dieses Dokuments bedeutet nicht die freie Nutzung der Patentrechte der Renishaw plc.

Per ulteriori informazioni relative all'installazione della riga ottica RGS40-G (codice L-9517-9137) e il manuale di installazione del lettore RGH40 (codice M-9550-0028). Questi documenti sono disponibili presso la filiale locale Renishaw e si possono scaricare dal sito Internet [www.renishaw.com](http://www.renishaw.com)

Questo documento non può essere copiato o riprodotto interamente o in parte, o tradotto in un'altra lingua o su un altro supporto in un qualsiasi modo senza previo permesso scritto della Renishaw.

La pubblicazione di materiale all'interno di questo documento non implica la libertà dai diritti di brevetto di Renishaw plc.

更に、情報が必要な場合、RGS40-G ガラススケール取付ガイド及び、RGH40 インストレーションガイド(ハーフナンバー): M-9550-0028 又は、RGS40-G データーシート (ハーフナンバー L-9517-9121)を御参照下さい。それらは、弊社ウェブサイト (<http://www.renishaw.com>) からダウンロードするか、或いは、弊社に御問い合わせ頂ければ、入手可能です。

如何なる理由があろうとも、レニショードの許可無しに、本書面の全体、或いは、一部を複写、再版する事、及び、如何なる言語に翻訳する事は、法律により禁止されています。

この書面の発行は、レニショード plc が、特許の所有権を放棄する事を意味するものではありません。

## **Disclaimer, Haftung, Negazione di responsabilità, 連絡不履行の容認。**

Considerable effort has been made to ensure that the contents of this document are free from inaccuracies and omissions. However, Renishaw makes no warranties with respect to the contents of this document and specifically disclaims any implied warranties. Renishaw reserves the right to make changes to this document and to the product described herein without obligation to notify any person of such changes.

Beträchtliche Anstrengungen wurden unternommen, um sicherzustellen, dass dieses Dokument vollständig und frei von Fehlern ist. Jedoch übernimmt Renishaw keinerlei Garantie was den Inhalt dieses Dokumentes betrifft und lehnt unbegriffene Garantien ausdrücklich ab. Die Renishaw plc behält sich vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung, die technischen Daten der in diesem Handbuch beschriebenen Komponenten zu verändern und zu verbessern.

È stato fatto uno sforzo considerevole per assicurare che il contenuto di questo documento sia privo di errori od omissioni. Comunque, Renishaw non dà garanzie rispetto al contenuto di questo documento e nega specificatamente garanzie ad esso collegate o in esso contenute. Renishaw si riserva il diritto di apportare cambiamenti a questo documento e ai prodotti in esso descritti senza l'obbligo di notifica ad alcuno del cambiamento.

本書面の記載事項に不明瞭な表現、ミスが無いかぎり最大限の努力を尽くしていますが、仮に、その表現に、間違えが有った場合、その記載事項を保証する義務は無く、特に、補償に関する権利を有しません。レニショード plc は、この書面の記載事項を御連絡する事無しに、変更する権利を有します。

<b>Storage and handling</b> <b>Conservazione e manipolazione</b>	<p><math>\text{CH}_3(\text{CH}_2)_5\text{CH}_3</math> N-heptane</p> <p><math>\text{CH}_3\text{CHOHCH}_3</math> Propan-2-ol</p>	<p><math>\text{CH}_3\text{COCH}_3</math> Acetone Azeton アセトン</p> <p>Chlorinated Solvents Chlorinierter Lösungsmittel Solventi clorinati 塩素性溶剤</p>	<p>+70 °C -20 °C</p> <p>+55 °C 0 °C</p>
---	--	---	---

<b>Reference mark actuator</b> <b>Attuatore di zero</b>	<p><b>A-9531-0250</b> Epoxy-mounted reference mark actuator Mit Epoxidkleber befestigte Referenzmark Attuatore di zero incollato</p>	<b>Referenzmarke</b> <b>リファレンスマーケ検出器</b> <p>The reference mark can be positioned anywhere along length ML and secured in place with RGG-2 epoxy. Allow 12 hours after installation before phasing. Refer to readhead installation guide (M-9550-0028) for phasing procedure.</p> <p>Die Referenzmarke kann an beliebiger Stelle entlang der Messlänge positioniert und mit RGG-2 Epoxidkleber befestigt werden. Bitte vor dem kompensieren 12 Stunden austrocknen lassen. Beachten Sie das Abtastkopf-Installationshandbuch (M-9550-0028) bezüglich der Kompensation des Systems.</p> <p>L'attuatore di zero può essere posizionato ovunque lungo ML e fissato con colla epossidica RGG-2. Attendere 12 ore dal momento dell'installazione prima di eseguire la fasatura. Per eseguire la fasatura consultare la guida d'installazione del lettore (M-9550-0028).</p> <p>リファレンスマーケは、測定領域（測定長ML）に沿って、且つ、固定部分に限りなく近い如何なる場所に取付けられ、それは、RGG-2エポキシ接着剤によって固定されます。リファレンスマーケの相調整（登録作業）を行なう前に、取付けが、終わつた後、12時間必要です。相調整の手順（登録作業の手順）に関しては、リードヘッドインストールガイド(M-9550-0028)を御参照下さい。</p>
<b>Limit switch actuator types</b> <b>Tipi di attuatore di limite</b>	<p><b>Endschaltertypen</b> <b>リミットスイッチ検出器の種類</b></p> <p><b>Screw mounted</b> <b>Montaggio con viti</b></p> <p><b>Adhesive mounted</b> <b>Montaggio adesivo</b></p>	<p>'P' - A-9550-0047</p> <p>'Q' - A-9550-0048</p> <p><b>A-9531-0251</b> 10 mm</p> <p><b>A-9531-2052</b> 24.4 mm</p> <p><b>A-9531-2054</b> 50 mm</p>


## Adhesive mounting installation

Dimensions and tolerances in mm



## Installation durch Klebemontage


Abmessungen und Toleranzen in mm



## Adhesive mounting installation

## Installation durch Klebemontage



- ① Clean substrate.  
Reinigen Sie die Montagefläche.  
Pulire il substrato.  
機材をクリーニング  
してください。



Clean underside of glass scale.  
Unterseite des Glasmaßstabes reinigen.  
Pulire sotto la riga ottica.  
ガラススケールの下側をクリーニングして下さい。

③

- ③ Remove white/clear backing tape and stick to underside of scale.  
Die klare/weisse Schutzfolie vom doppelseitigen Klebeband entfernen und auf die Unterseite des Glasmaßstabes kleben.  
Rimuovere la protezione dal nastro ed incollarlo sul lato posteriore della riga.  
透明、或いは、白のバックテープを剥し、  
スケールの下側に取り付けて下さい。




Mark out on adhesive tape, area for epoxy.  
Markieren Sie die Fläche für den Epoxidkleber auf dem Klebeband.  
Segnare sul nastro adesivo l'area in cui applicare la colla epossidica.  
エポキシ接着剤を直接、ガラススケールに塗る為、  
削除するテープ部分に印を付けて下さい。

## 接着固定による取付

## Installazione con adesivo


- ① Clean substrate.  
Reinigen Sie die Montagefläche.  
Pulire il substrato.  
機材をクリーニング  
してください。



Clean underside of glass scale.  
Unterseite des Glasmaßstabes reinigen.  
Pulire sotto la riga ottica.  
ガラススケールの下側をクリーニングして下さい。

④


- ④ Remove green backing tape and stick to substrate.  
Entfernen Sie die grüne Schutzfolie und kleben Sie es auf den Untergrund.  
Rimuovere il nastro verde e incollare al substrato  
緑のバックテープの取り外し、  
機材側へ付けて下さい。



Area for RGG-2 epoxy (Araldite 2004).  
Fläche für RGG-2 Epoxid (Araldite 2004).  
Area per la colla epossidica  
RGG-2 (Araldite 2004).  
RGG-2エポキシ接着剤を塗る範囲  
(アラルダイト 2004)。


⑤

- ⑤ Remove white/clear backing tape.  
Support dowels.  
Pass stiffe.  
Spine di supporto.  
補助支柱。



⑥

- ⑥ Remove excess epoxy.  
Entfernen Sie überschüssigen Epoxidkleber.  
Rimuovere la colla epossidica in eccesso.  
過剰のエポキシ接着剤を拭取って下さい。



Clean scale.  
Reinigen Sie den Glasmaßstab.  
Pulire la scala.  
スケールをクリーニングして下さい。

## Clip/clamp mounting installation


Dimensions and tolerances in mm



## Montage mit Klemmung



Abmessungen und Toleranzen in mm

Support dowel mounted  
Montage mit Pass-Stiften  
Montato su spine  
補助支柱固定



Datum clamp  
Referenzklemme  
Supporto di riferimento  
データムクランプ

Mounting clip  
Befestigungsclip  
Supporto di montaggio  
固定クリップ



Reference mark sensor position  
Position des Referenzmarkensensors  
Posizione del sensore di zero  
リファレンスマーカセンサ位置

Optical centre  
Optischer  
Mittpunkt  
Asse ottica  
オプティカルセンサー

Optional bolted limit switch actuator  
Optionaler geschraubter Endschaltergeber  
Interruttore di limite a vite (optional)  
オプションのボルト式リミットスイッチアクチュエータ  
(A-9550-0048)



## Installazione delle staffe

Dimensioni e tolleranze in mm



## クリップ/クランプ固定による取付

単位及び、公差: mm



\* Can be positioned anywhere along length ML and as near as possible to datum clamp.

Kann an beliebiger Stelle entlang der Messstange positioniert werden, möglichst nahe der Referenzklemme.

Può essere posizionato ovunque lungo ML, quanto più vicino possibile al punto fisso.

測定領域 測定長ML)に沿って、且つ、可能な限りデータムクランプに近い場所に取付けられます。


F = axis guideway F = Führung für Achseführung F = Guida dell'asse F = 軸ガイド F = 軸ガイドウェイ

L (mm)	130	180	230	280	310	510	760	1010
Measuring length Messlänge Lunghezza di misura 測定長	ML	120	170	220	300	500	750	1000
Recommended no. of support dowels Empfohlene Anzahl Pass-Stifte Numero di spine di supporto raccomandate 補助支柱の推奨される数	n	3	3	3	3	3	4	5

## Clip/clamp mounting installation


## Montage mit Klemmung

- ① Clean substrate.  
Reinigen Sie die Montagefläche.  
Pulire il substrato.  
機材をクリーニング  
して下さい。



Clean underside of glass scale.  
Unterseite des Glasmaßstabes reinigen.  
Pulire sotto la riga ottica.  
ガラススケールの下側をクリーニングして下さい。

- ② Support dowels.  
Passstifte.  
Spine di supporto.  
補助支柱。




Mounting ledge  
Anschlag  
Spallettia di montaggio  
固定の為の段差。

## クリップ/クランプ固定による取付

## Installazione delle staffe


⑤




M-9550-0057  
(gap setting shim).  
(Einstelllehre für  
Abstand),  
(spessimetro)  
(セッティングシム)。

Repeat as necessary.  
So oft wiederholen wie nötig.  
Ripetere se necessario.  
必要な際は繰返して下さい。


⑥




1-2 mm  
Ensure scale can move so free to expand/contract.  
Stellen sie sicher, dass sich der Glasmaßstab ausdehnen und zusammenziehen kann.  
Assicurarsi che la riga sia libera di espandersi e contrarsi.  
スケールが、自由に熱膨張、及び、熱収縮する様にして下さい。



M-9550-0061 (datum pad)  
(Referenzklemme)  
(piastrina)  
(データムハッパ)。



M-9550-0057  
(gap setting shim),  
(Einstelllehre für Abstand),  
(spessimetro)  
(セッティングシム)。



Clean scale.  
Reinigen Sie den Glasmaßstab.  
Pulire la scala.  
スケールをクリーニングして下さい。

## Limit switch set-up Utilizzo del fine corsa

A limit switch signal is output while the limit switch sensor is over the limit switch magnet.

Ein Endschaltersignal wird ausgegeben, solange sich der Abtastkopf über dem Endschalter befindet.

Il segnale di fine corsa viene emesso quando il sensore all'interno del lettore si trova sopra l'attuatore di fine corsa. Il lettore RGH40 è dotato di un doppio sensore di fine corsa.

リミットスイッチ信号は、リードヘッドが、リミットスイッチ上有る時、出力されます。  
RGH40リードヘッドには、デュアルリミットセンサーが組み込まれています。

## Technical specification - RGS40-G Specifiche tecniche - RGS40-G


Scale type Maßbandtyp Tipo di riga スケールタイプ	40 µm pitch chrome on glass scale Chrombeschichtete Glasmaßstäbe mit 40 µm Teilungsperiode Riga di vetro con passo 40 µm ガラススケール上の 40 µmピッチクロムメッシュ
Datum clamp Referenzklemme Supporto di riferimento データムクランプ	
Mounting clip Montageklemme Supporto a clip 固定クリップ	

## Endschalter Set-up リミットスイッチのセットアップ

**Richtungserkennende Endschalter**  
**Doppio interruttore di limite** ガラススケールリミットスイッチ検出器

Datum clamp  
Referenzklemme  
Supporto di riferimento  
データムクランプ

Scale  
Maßband  
Riga ottica  
スケール



## Technische Spezifikationen RGS40-G, 技術仕様 – RGS40-G

Scale accuracy Lungh. della riga	Skalengenaugigkeit Maßstabslänge	Accuratezza della riga スケールの長さ	130	180	230	280	310	510	760	1010
Accuracy ( $\pm\mu\text{m}$ ) (SDE not included)	0.7	0.9	1.1	1.3	1.4	2.2	3.2	4.2	4.2	4.2
Genaugkeit ( $\pm\mu\text{m}$ ) (SDE nicht berücksichtigt)	0.7	0.9	1.1	1.3	1.4	2.2	3.2	4.2	4.2	4.2
Accuratezza ( $\pm\mu\text{m}$ ) (Erreore sottodivisionale non incluso)	0.7	0.9	1.1	1.3	1.4	2.2	3.2	4.2	4.2	4.2
精度 ( $\pm\mu\text{m}$ ) (SDEは含まない)	0.7	0.9	1.1	1.3	1.4	2.2	3.2	4.2	4.2	4.2

**Renishaw plc**

New Mills, Wotton-under-Edge,  
Gloucestershire, GL12 8JR  
United Kingdom

**T** +44 (0)1453 524524

**F** +44 (0)1453 524901

**E** uk@renishaw.com

[www.renishaw.com](http://www.renishaw.com)

**RENISHAW®**

apply innovation™

**For worldwide contact details, please visit our main website at  
[www.renishaw.com/contact](http://www.renishaw.com/contact)**

**Weitere weltweite Kontaktinformationen finden Sie auf unserer  
Website [www.renishaw.com/contact](http://www.renishaw.com/contact)**

**Per indicazioni sui contatti nel mondo visitare il sito principale  
[www.renishaw.com/contact](http://www.renishaw.com/contact)**

**各国レニショーの連絡先はメインサイト  
[www.renishaw.com](http://www.renishaw.com)を御覧下さい。**

**RENISHAW®** and the probe emblem used in the RENISHAW logo  
are registered trademarks of Renishaw plc in the UK and other  
countries. **apply innovation** is a trademark of Renishaw plc.  
Renishaw reserves the right to change specifications without notice  
© 2001-2007 Renishaw plc Issued 0207 Part No. M-9550-0029-02-C

**RENISHAW®** sowie das Tastersymbol im Logo von RENISHAW sind  
registrierte Warenzeichen von Renishaw plc. im Vereinigten Königreich  
und in anderen Ländern. **apply innovation** ist ein eingetragenes  
Warenzeichen der Renishaw plc.  
Renishaw behält sich vor, technische Änderungen ohne  
Vorankündigung vorzunehmen  
© 2001-2007 Renishaw plc Ausgabe 0207 Teile-Nr. M-9550-0029-02-C

**RENISHAW®** e il simbolo della sonda utilizzato nel logo RENISHAW  
sono marchi registrati di Renishaw plc nel Regno Unito e in altri paesi.  
**apply innovation** innovation è un marchio di Renishaw plc.  
La Renishaw si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche  
delle apparecchiature senza preavviso.  
© 2001-2007 Renishaw plc Pubblicato 0207 Codice M-9550-0029-02-C

**RENISHAW®**およびRenishawロゴに使われるプローブシンボルは、  
英国および各国においてRenishaw plcの商標として登録されています。  
**apply innovation**は、Renishaw plcの商標です。  
内容は予告無く変更される場合があります

© 2001-2007 Renishaw plc 発行日：2007年02月 パーツNo. M-9550-0029-02-C



M - 9550 - 0029 - 02